

Блок ручного управления, задания, индикации БРУ-10

ТУ У 33.2-13647695-005:2006

Код ДКПП 33.20.70



- Технологическая сигнализация на передней панели отклонения параметра от уставок минимум и максимум
- Предназначен для использования в системах промышленной автоматизации производственных процессов в энергетике, металлургии, химической, пищевой и других отраслях промышленности и народном хозяйстве
- Передача измеряемой величины по интерфейсу на верхний уровень (ЭВМ)

Отличительной особенностью БРУ-10 есть возможность выбора **одного из девяти режимов** работы прибора (более подробно режимы работы описаны в разделе "Блок-схемы режимов работы БРУ-10").

Сравнительные характеристики см. в разделе "Сравнительные характеристики блоков ручного управления", а также на сайте www.microl.ua

Функциональные возможности

Аналоговый вход

- Два аналоговых входы
- Работа с унифицированными сигналами
- Аналоговые входы могут быть сконфигурированы на подключение любого унифицированного сигнала
- Цифровая калибровка двух аналоговых входов и аналогового выхода
- Масштабирование шкал измеряемых параметров в технологических единицах
- Входной цифровой фильтр аналоговых входов от воздействия шумов
- Извлечение квадратного корня сигнала, подаваемого на первый вход

Аналоговый выход

- Аналоговое управляемое воздействие исполнительному механизму
- Внешнее задание для контроллера или регулятора
- Статическая и динамическая балансировка, обеспечение безударности переключения РУЧ/АВТ
- Программируемая скорость динамической балансировки
- Ретрансмиссия входного сигнала

Импульсный выход

- Управляющее воздействия импульсному исполнительному механизму

- Внешнее задание импульсных сигналов "больше"- "меньше" для контроллера или регулятора

Индикация

- Индикация физической величины (параметр, положение механизма) в технологических единицах на цифровом индикаторе
- Индикация значения выходного управляющего воздействия на линейном индикаторе
- Индикация сигналов больше-меньше на светодиодных индикаторах
- Программирование метода линейной индикации: сегмент, гистограмма
- Индикация режима работы

Сигнализация

- Технологическая сигнализация отклонения параметра от уставок минимум и максимум

Коммутационная группа переключающих реле

- Блок ручного управления имеет три группы переключающих контактов реле с блокировкой
- Возможно осуществление коммутации сигналов:
 - внешнего задатчика
 - внешнего аналогового или импульсного регулятора или контроллера
 - управляющее воздействие аналоговому или импульсному

исполнительному механизму

- команды внешнему контроллеру о режиме РУЧ/АВТ блока БРУ-10
- сигнал ШИМ-модулятора от регулятора или контроллера и т.д.
- Увеличение количества групп переключающих контактов блока БРУ-10 возможно с помощью дополнительного внешнего устройства БКС-4 (поставляется польному заказу)

Интерфейс

- Гальванически разделяемый интерфейс RS-485, протокол связи ModBus RTU (сбор информации, конфигурация). Скорость обмена - до 921 Кбит/с

Безопасность и защита параметров


- Сохранение параметров при отключении питания
- Защита от несанкционированного изменения параметров

Подключение

- Подключение прибора осуществляется с помощью клеммно-блочного соединителя (оговаривается при заказе изделия).
- Клеммно-блочный соединитель обеспечивает легкость и надежность подключения источников сигналов (см. Схему подключения прибора)

Блок-схемы режимов работы БРУ-10

Режим 0



Назначение режима 0


- Индикатор двух физических величин на цифровом и линейном индикаторе с сигнализацией минимального и максимального значения входного параметра AI1 на светодиодных индикаторах.
- Ручной аналоговый задатчик унифицированных сигналов управляемый клавишами ▲ и ▼ на передней панели.

Связанные параметры

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| Параметр 01 | =0000 - Режим работы БРУ-10 |
| Параметр 02 | Положение децимального разделителя |
| Параметр 03 | Нижний предел размаха шкалы |
| Параметр 04 | Верхний предел размаха шкалы |
| Параметр 05 | Сигнализация отклонения "минимум" |
| Параметр 06 | Сигнализация отклонения "максимум" |
| Параметр 07 | Гистерезис сигнализации |
| Параметр 08 | Метод линейной индикации |

Примечание. Параметры связанные с режимами индикации технологического параметра на дисплее ПАРАМЕТР и ВИХІД используются в режимах работы 1-8

Режим 1



Назначение режима 1


Станция ручного управления аналоговым механизмом с внешним переключением управляющих цепей:

- Режимы работы ручной или автомат, индикация режима работы.
- Статическая и динамическая балансировка, обеспечение безударности переключения.
- Индикация значения выходного управляющего воздействия на линейном индикаторе.
- Индикация физической величины (параметр, положение механизма) на цифровом индикаторе, сигнализация минимального и максимального значения на светодиодных индикаторах.

Связанные параметры

- | | |
|--------------------|---|
| Параметр 01 | =0001 - Режим работы БРУ-10 |
| Параметр 13 | Статическая балансировка |
| Параметр 14 | Скорость динамической балансировки |
| Параметр 21 | Направление выходного сигнала АО |
| Параметр 22 | Минимальное приращение выходного аналогового сигнала в режиме ручной задатчик |

Режим 2



Назначение режима 2

Станция ручного управления аналоговым механизмом с внутренним переключением управляющих цепей:

- Режимы работы ручной или автомат, индикация режима работы.
 - Статическая и динамическая балансировка, обеспечение безударности переключения.
 - Индикация значения выходного управляющего воздействия на линейном индикаторе.
 - Индикация физической величины (параметр, положение механизма) на цифровом индикаторе, сигнализация минимального и максимального значения на светодиодных индикаторах.

Связанные параметры


Параметр 01 =0002 - Режим работы
БРУ-10

Параметр 13 Статическая балансировка
Параметр 14 Скорость динамической

Параметр 21 балансировки
Направление выходного
сигнала ΔQ

Параметр 22 Минимальное приращение выходного аналогового сигнала в режиме ручной задатчик

Режим 3



Назначение режима 3


Станция ручного управления импульсным исполнительным механизмом с внешним переключением управляющих цепей с индикацией положения исполнительного механизма с помощью внутреннего интегратора;

- Режимы работы ручной или автомат, индикация режима работы.
 - Индикация сигналов больше-меньше на светодиодных индикаторах.
 - Индикация физической величины (параметр, положение механизма) на цифровом индикаторе, сигнализация минимального и максимального значения на светодиодных индикаторах.
 - Ретрансмиссия входного сигнала AI2.

Связанные параметры

Параметр 01 =0003 - Режим работы БРУ-10

Режим 4



Назначение режима 4

Преобразователь импульсных сигналов
больше-меньше от импульсного
регулятора в выходной унифицированный
сигнал:

- Режимы работы ручной или автомат, индикация режима работы.
 - Статическая и динамическая балансировка, обеспечение безударности переключения.
 - Индикация сигналов больше-меньше на светодиодных индикаторах.
 - Индикация физической величины (параметр, положение механизма) на цифровом индикаторе, сигнализация минимального и максимального значения на светодиодных индикаторах.


Связанные параметры

Параметр 01 =0004 - Режим работы БРУ-10

Параметр 13 Статическая балансировка
Параметр 14 Скорость динамической

Параметр 15 Время механизма

Режим 5



Назначение режима 5

Преобразователь импульсных
ШИМ-сигналов от ШИМ-модулятора
в выходной унифицированный сигнал:

- Режимы работы ручной или автомат, индикация режима работы.
 - Статическая и динамическая балансировка, обеспечение безударности переключения.
 - Индикация ШИМ-сигнала на светодиодном индикаторе "меньше".
 - Индикация физической величины (параметр, положение механизма) на цифровом индикаторе, сигнализация минимального и максимального значения на светодиодных индикаторах.


Связанные параметры

Параметр 01 =0005 - Режим работы
БРУ-10

Параметр 13 Статическая балансировка
Параметр 14 Скорость динамической

Параметр 17 балансировки
Период ШИМ-сигнала

Режим 6



Назначение режима 6

Преобразователь (конвектор) входных аналоговых унифицированных сигналов в выходной аналоговый унифицированный сигнал:

- Возможность масштабирования и преобразования (прямая или обратная) шкал. Например, преобразования входного сигнала 0-100% 0-20mA в выходной аналоговый сигнал 0-5mA
- от 20% до 75% входного сигнала, но преобразованного в 0-100% выходного сигнала.
- Индикация входного физического параметра на цифровом индикаторе, сигнализация минимального и максимального значения на светодиодных индикаторах.
- Индикация выходного физического параметра на линейном индикаторе.


Связанные параметры

Параметр 01 =0006 - Режим работы БРУ-10

Параметр 19 Начального значение входного сигнала равное 0% выходного сигнала балансировки

Параметр 20 Начального значение входного сигнала равное 100% выходного сигнала балансировки

Режим 7



Назначение режима 7


Задатчик аналоговых и импульсных сигналов:

- Задание аналогового сигнала управления изменяется с помощью клавиш передней панели [\blacktriangle] или [\blacktriangledown].
- Индикация импульсных сигналов больше-меньше на светодиодных индикаторах.
- Индикация двух физической величины на цифровом и линейном индикаторах.
- Имеется возможность подключения выходного сигнала AO на один из входов AI1,AI2 для индикации задающего воздействия.

Связанные параметры

Параметр 01 =0007 - Режим работы БРУ-10

Режим 8



Конфигурирование прибора, коммуникационные функции и возможности



Конфигурирование блока ручного управления, изменение его настроек и параметров, осуществляется с помощью клавиш передней панели или по интерфейсу RS-485



Конфигуратор "МИК-Конфигуратор" - программный пакет конфигурирования прибора, изменения его настроек и параметров по интерфейсу RS-485



Программный пакет "МИК-Регистратор" - построения системы сбора и архивирования информации на ПЭВМ



Программный пакет ModBus "OPC Server" обеспечивает возможность автоматизации обмена информацией между приборами и приложениями-клиентами на ПЭВМ.

В качестве приложения-клиента, например, может использоваться SCADA-система, поддерживающая стандартный интерфейс доступа к данным OPC Data Access 2.0

Программные пакеты "МИК-Конфигуратор", "OPC Server" и полно-функциональная демо-версия программного пакета "МИК-Регистратор" на 16 каналов поставляются бесплатно

Передняя панель



Дисплей

- **ПАРАМЕТР** - индицирует значение измеряемой величины AI1
- **ВИХІД** - в зависимости от режима работы индицирует значение управляющего воздействия, подаваемого на аналоговый выход устройства или значение сигнала подаваемого на аналоговый вход AI2

Светодиодные индикаторы

- **MIN (MAX)** светится, если значение измеряемой величины (AI1) меньше (БОЛЬШЕ) значение уставки сигнализации отклонения MIN (MAX)
- **РУЧ** светится, если прибор находится в ручном режиме управления, то есть

управление объектом ведется с передней панели прибора

• **АВТ** светится, если прибор находится в автоматическом режиме управления исполнительным механизмом, то есть объектом управляет внешнее устройство

• **ІНТ** мигает, если происходит передача данных по интерфейсному каналу связи Rs485

► **БОЛЬШЕ (◀ МЕНЬШЕ)** светится, если на контакты клеммно-блочного соединителя 17 (СдБ светодиод БОЛЬШЕ) и 18 (СдМ светодиод МЕНЬШЕ) подается напряжение 24В. Например, от регулятора или внутреннего импульсного задатчика (клавиш БОЛЬШЕ-МЕНЬШЕ), расположенных на передней панели блока и подключенных к 9 и 10 контактам

Клавиши

 Нажатие клавиши вызывает переход из автоматического режима работы в режим ручного управления. Если прибор находится в ручном режиме работы, то повторное нажатие клавиши не меняет его состояния

 Нажатие клавиши вызывает переход из ручного режима работы в режим автоматического управления. Если прибор находится в автоматическом режиме работы, то повторное нажатие клавиши не меняет его состояния

 В зависимости выбранного режима каждого нажатие клавиши вызывает:

- увеличение выходного сигнала аналогового задатчика
- выдачу сигнала 24В на контакт 9 (КлБ ключ БОЛЬШЕ) клеммно-блочного соединителя

 В зависимости выбранного режима каждого нажатие клавиши вызывает:

- уменьшение выходного сигнала аналогового задатчика
- выдачу сигнала 24В на контакт 10 (КлМ ключ МЕНЬШЕ) клеммно-блочного соединителя

 Клавиша предназначена для вызова меню конфигурации, а также продвижения по меню конфигурации.

 Клавиша "больше". При каждом нажатии этой клавиши осуществляется увеличение значения изменяемого параметра.

В некоторых режимах (1, 2, 4, 5) при нажатии данной клавиши на дисплее ВИХІД индицируется не активное значение управляющего сигнала

 Клавиша "меньше". При каждом нажатии этой клавиши осуществляется уменьшение значения изменяемого параметра

Технические характеристики

Техническая характеристика	Значение
Аналоговый входной сигнал	
Количество аналоговых входов	2
Тип входного аналогового сигнала:	
- унифицированные сигналы	0-5mA ($R_{bx}=400\text{ Ом}$) 0(4)-20mA ($R_{bx}=100\text{ Ом}$) 0-10B ($R_{bx}=25\text{k}\Omega$) не более 0,1 сек
Период измерения	$\pm 0,2\%$
Основная приведенная погрешность измерения	по входу, выходу, питанию
Гальваническая изоляция	
Цифровая индикация	
Количество цифровых дисплеев	1
Точность индикации	$\pm 0,01\%$
Количество разрядов цифрового индикатора	4
Высота цифр светодиодных индикаторов	14 мм
Линейная индикация	
Количество сегментов линейного индикатора	21
Метод линейной индикации	сегмент, гистограмма
Точность линейной индикации	5,0%
Аналоговый выходной сигнал	
Количество аналоговых выходов	1
Тип выходного аналогового сигнала	0-5 mA ($R_h \leq 2\text{k}\Omega$), 0-20 mA, 4-20 mA ($R_h \leq 500\text{ Ом}$), 0-10B ($R_h \geq 2\text{k}\Omega$) $\pm 0,2\%$
Основная приведенная погрешность	
Ключи "БОЛЬШЕ"-“МЕНЬШЕ”	
Напряжение на контактах	
постоянный ток	от 6 до 34 В
переменный ток	от 12 до 220 В
Нагрузочная способность	от 0,01 до 250 мА
Контакты переключающих реле	
Контакты Q1, Q2, Q3	постоянный ток от 0,01 до 250 мА при напряжении от 6 до 34 В переменный ток от 0,01 до 250 мА при напряжении от 12 до 220 В
Корпус. Условия эксплуатации	
Корпус (ВхШхГ)	96x96x189 мм DIN43700, IP30
Монтажная глубина	190 мм
Масса блока, не более	1 кг
Температура окружающей среды	от -40°C до +70°C
Атмосферное давление	от 85 до 106,7 кПа
Вибрация	до 60Гц, до 0,1мм
Электрические данные	
Напряжение питания	$\sim 220(+22,-33)\text{ В}, 50\text{ Гц}$ $= (24 \pm 4)\text{ В}$
- переменного тока	
- постоянного тока	
Потребляемая мощность от сети	
переменного тока	не более 7 Вт
ток потребления по постоянному току	не более 190 мА

Характеристики блока коммутации сигналов БКС-4

Блок коммутации сигналов БКС-4 - дополнительное внешнее устройство (поставляется по отдельному заказу), предназначено для увеличения количества групп (на три группы) переключающих контактов блока ручного управления БРУ-10. Входной сигнал - от одной группы переключения, выход - 4 группы переключающих контактов реле с магнитной блокировкой. Допускается параллельное включение блоков БКС-4.

Технические характеристики:

- Индикаторы состояния команд ручной/автомат, индикатор питания
 - Коммутационная способность контактов реле:
 - постоянный ток от 0,01 до 250 мА при напряжении от 6 до 34 В
 - переменный ток от 0,01 до 250 мА при напряжении от 12 до 220 В
 - Напряжение питания: =24(+4,-4)В постоянного тока. Ток потребления: не более 40 мА
 - Корпус (ВхШхГ): 71x78x23 IP20, крепление: рельс DIN35x7.5 EN50022, масса: не более 0,1кг

Ниже представлена схема подключения БКС-4





Схема подключения прибора


Подключения внешних сигналов блока ручного управления БРУ-10 осуществляется с помощью клеммно-блочного соединителя КБЗ-24-14. Он подсоединяется к разъему на задней панели блока БРУ-10 с помощью кабеля, длина которого 0,75 м или выбирается согласно заказа. Внешний вид и подключение КБЗ-24-14 показаны ниже.

Клеммно-блочный соединитель в стоимость прибора не входит.



КБЗ-24-14

Схема внешних соединений блока ручного управления БРУ-10 подключения входов-выходов к прибору.



Обозначение при заказе

БРУ-10-А-В-С-ДД-У

A , В - код входа 1-го и 2-го канала		У - напряжение питания
1 - 0-5 мА		220 - 220В переменного тока
2 - 0-20 мА		24 - 24В постоянного тока
3 - 4-20 мА		DD - наличие, тип и длина клеммно-блочного соединителя входных и выходных сигналов
4 - 0-10 В		0 - КБ3 отсутствует, 0,75 - КБ3-24-14-0,75
C - код выходного аналогового сигнала		Цифровое значение 0,75 соответствует стандартной длине соединителя и может быть указана заказчиком в пределах от 0,5 до 2,0 метра
1 - 0-5 мА		
2 - 0-20 мА		
3 - 4-20 мА		
4 - 0-10В		


Обозначение при заказе инженерного пульта:

Обозначение при заказе блока коммутации сигналов:

Пульт инженерный ПУ-57-01

БКС-4

Пример применения блока ручного управления БРУ-10



Блок БРУ-10 в ручном режиме РУЧ, с помощью клавиш управления БОЛЬШЕ-МЕНЬШЕ на передней панели, управляет исполнительным механизмом ИМ клапана К. Тем самым, изменяя значение уровня в емкости. Значение уровня преобразовывается датчиком Д и измеряется аналоговым входом AI1 блока БРУ-10, а также регулятором (и/или программируемым контроллером).

Блок БРУ-10 настроен на режим 2, как станция ручного управления аналоговым исполнительным механизмом с внутренним (программным) переключением управляющих цепей. С помощью данного режима возможно использование функций статической и/или динамической балансировки при переключении аналоговых сигналов, что обеспечивает безударность переключения контура регулирования с ручного режима управления на автоматический и обратно.

Отличительной особенностью данного режима является:

- Меньше коммутационных соединений.
- Динамическая балансировка и безударность переключения.
- Масштабирование, инверсия и ограничение аналогового выхода.
- Сигнал от контроллера и выходной сигнал блока БРУ-10 может иметь различные типы сигналов.

Переход в автоматический режим АВТ осуществляется кратковременным нажатием клавиши АВТ на передней панели БРУ-10 либо внешней командой АВТ (импульс=24В). В автоматическом режиме регулятор (контроллер) внутренний программный коммутатор БРУ-10 управляет исполнительным механизмом ИМ клапана К.

Через контакты реле сигнал о режиме блока (РУЧ-АВТ) передается регулятору и на щит управления. Также с помощью дополнительных контактов реле (на схеме не показаны) можно организовать блокировку управляющих сигналов в различных режимах.